

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Kv. Orren 2	Östermalmsgatan 84		
Systemnummer			
1, 2, 3, 4			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G	2025-03-29		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Fredrik Olsson	2022-03-29		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ronny Olsson Ing.byrå AB	K	Kiwa Sverige	7167

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm. FÖRSKOLA, KONTOR

